

کد سند:

شماره ویرایش:

دستورالعمل ایمنی و زیست محیطی

H.S.E



www.ipbhse.ir

- هنگام رنگ آمیزی باید از لباس کار یکسره، چکمه، کلاه مخصوص، دستکش و ماسک تنفسی استفاده نمایند.
- از خوردن غذا و کشیدن سیگار با دستهای آلوده خودداری شود.
- از کشیدن سیگار در کنار انبار رنگ خودداری و به هیچ کس اجازه ندهند که در محل کار سیگار بکشند.پ
- محل نزدیکترین خاموش کننده و یا سایر تجهیزات آتش نشانی و طرز کار آنها را بخاطر بسپارند.
- غباری را که از دهانه پیستوله خارج می شود استنشاق نکنید و اگر جریان هوا قدرت کافی برای دور ساختن غبار رنگ از محیط کار نداشته باشد از ماسکی که برای این منظور ساخته شده بطرز صحیحی اسفاده نمایند.
- پیستوله را طوری تنظیم نمایید که هنگام کار، غبار زیادی تولید ننمایند.
- از انباشتن مواد غیرضروری در محل کار اجتناب نمایند.
- از استعمال های هوای فشرده و مایعات قابل اشتعال بمنظور پاک کردن تجهیزات رنگ کاری خودداری نمایند.
- اطمینان حاصل کنید نوع ابزاری را که بکار می بردید جرقه تولید نمی نماید.
- قبل از شروع به خوردن غذا، دستها و صورت را با مواد شوینده مناسب بشویند و غذای خود را در نزدیک محلی که کار می کنند، قرار ندهند.
- در هنگام انبارش، جابجایی و تهیه ترکیب رنگ مناسب، می بایست دقیق نمود که از ریزش و پاشش رنگ خودداری شود و در صورت وقوع چنین امری، محل مورد نظر سریعاً پاکسازی شود.
- کلیه پرسنل موظفند که کنترل های لازم زیست محیطی را بر اساس فرم شناسایی جنبه های زیست محیطی اعمال نمایند.